# Disco de Travão Diant.MB





427-960318 EMR Disco de Travão Diant.MB

Classificação: Ainda não foi avaliado
**Preço**
59,78 €

Preço Venda59,78 €

48 h

Colocar questão sobre este produto

FabricanteAfter Market - Espanha

Descrição Eixo Dianteiro, 6 Buracos, M12 x 1,5, H 91mm x d 118mm x D 324mm x S 30mm, Banda autoventilada

Unidades na caixa:Und

**Comentários**

Ainda não existem comentários para este produto.