

Disco de Travão Diant.MB



427-960318 EMR Disco de Travão Diant.MB

Classificação: Ainda não foi avaliado

Preço
59,78 €

Preço Venda 59,78 €

48 h
★★★★

[Colocar questão sobre este produto](#)

Fabricante [After Market - Espanha](#)

Descrição Eixo Dianteiro, 6 Buracos, M12 x 1,5, H 91mm x d 118mm x D 324mm x S 30mm, Banda autoventilada

Unidades na caixa: Und

Comentários

Ainda não existem comentários para este produto.